

WISI VX5xB Update Anleitung

Vorbereitung


Für den Update Vorgang wird ein **Android** Phone oder Android Tablet ab Version 4.3 oder höher mit **Bluetooth** Funktion benötigt.

Aus dem Google Play Store kann die App **WISI HFC Manager+** (Stand 17.5.2018 Version 2.0.0) kostenlos heruntergeladen und installiert werden.

Die Verstärker Firmware ist in der App selbst enthalten und daher wird beim Updateprozess der Verstärker keine Internetverbindung benötigt.

Update Vorgang

1. Auf dem Android Phone/Tablet die WLAN & Mobile Datenverbindung und evtl. Bluetooth Verbindungen trennen.
2. Verstärker öffnen und unten rechts den Bluetooth **Knopf** drücken -> die blaue LED leuchtet



3. **HFC Manager+** App starten und nach kurzer Zeit wird der Verstärker angezeigt



... den angezeigten Verstärker Eintrag anwählen

4. Oben links das **Menu** anwählen




Wenn ein Update verfügbar ist, wird dies durch ein rotes Icon angezeigt




5. **Firmware Update** anwählen um das verfügbare Update anzuzeigen

6. **Update** anwählen um den Update Prozess zu starten.



7. Der Update Prozess wird initialisiert **BITTE WARTEN** ...




Das Update dauert ca. 5-7 Minuten ...



... während dieser Zeit wird der Fortschritt angezeigt und das HF Signal ist unterbrochen.

Sobald das Update fertig ist erscheint im App die Meldung ...



... und die App kann beendet werden.

Der Update Prozess ist nun beendet.