

Pince à dénuder MZ01 / Pince à sertir SZ50 / Pince à compression DZ15 2130



Outil à dénuder MZ01



Outil à comprimer DZ15 2130



Outil à sertir SZ50

RECOMMANDÉ

Description

La plupart des erreurs se produisent lors du montage des prises. C'est pour cette raison que WISI a conçu des outils pratiques et les prises assorties. Avec les prises WISI et l'outil approprié, vous simplifiez et réduisez les travaux d'installation.

Outil à dénuder MZ01

Dénuder le câble – un jeu d'enfant. Grâce à ces outils simples mais efficaces, il vous est facile de dénuder le câble coaxial de sa gaine isolante en quelques secondes. Introduire le câble, fermer, tourner, dénuder – c'est terminé.

Connecteur à comprimer

Dénuder le câble, rabattre la tresse, enfiler le connecteur sur le câble, sertir le connecteur – c'est tout.

Connecteur à sertir

Dénuder le câble, rabattre la tresse, enfiler le connecteur sur le câble, sertir le connecteur – c'est tout.

Accessoires

MZ01	Outil à dénuder pour câble coaxial MK76/MK96
DZ15 2130	Outil à comprimer pour câble coaxial MK76/MK96
DV10	Fiche compression F pour câble coaxial MK76
DV15	Fiche compression F pour câble coaxial MK96
SZ50	Outil à sertir pour câble coaxial MK76/MK96
DV65	Fiche F pour câble MK96 à sertir
DV65W	Fiche F coudée pour câble MK96 à sertir
DV80A	Fiche F pour câble MK76 à sertir