

WISI VX5xB Instructions pour la mise à jour de WISI VX5xB

Arrangement préalable


Pour le processus de mise à jour, un téléphone **Android** ou une tablette Android version 4.3 ou supérieure avec fonction **Bluetooth** est nécessaire.

L'application WISI **HFC Manager+** (à partir du 17.5.2018 version 2.0.0.0) peut être téléchargée et installée gratuitement à partir du Google Play Store.


Le firmware de l'amplificateur est inclus dans l'application elle-même et par conséquent aucune connexion Internet n'est nécessaire pendant le processus de mise à jour.

Processus de mise à jour

1. déconnectez la connexion de données WLAN & Mobile et éventuellement les connexions Bluetooth sur le téléphone Android/Tablet.
2. Ouvrez l'amplificateur et appuyez sur le **bouton** Bluetooth en bas à droite -> la LED bleue s'allume.



3. Démarrez l'App **HFC Manager+** et après un court laps de temps, l'amplificateur s'affiche.




.... sélectionner l'amplificateur qui s'affiche

4. sélectionnez le **menu** dans le coin supérieur gauche.




Si une mise à jour est disponible, elle est indiquée par une icône rouge.






5. choisissez **Mise à jour du micrologiciel** pour afficher la mise à jour disponible.


6. Pressez **Mettre à jour** pour lancer le processus de mise à jour.



7. le processus de mise à jour est initialisé **VEUILLEZ ATTENDRE.....**




La mise à jour prend environ 5-7 minutes.....



.... pendant ce temps, la progression est affichée et le signal RF est interrompu.

Dès que la mise à jour est terminée, le message suivant apparaît dans l'application ...



.... et l'application peut être fermée.

Le processus de mise à jour est maintenant terminé.